Présentation CSS Bilan de l'année 2017

26 septembre 2018







1



TSI TIRU-SITA

SOMMAIRE

- ✓ Présentation
- Fonctionnement
- ✓ Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





SOMMAIRE



- ✓ Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- ✓ Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





Présentation

Propriétaire: Syctom, l'agence métropolitaine des déchets ménagers

Exploitant : TSI = groupement TIRU 60% - SITA 40%

ISSEANE, centre multi-filières constitué de 2 unités

Centre de tri, valorisation matière 30 000 tonnes* de Collecte Sélective

Unité Valorisation Energétique (UVE)

510 000 tonnes* d'Ordures Ménagères (OM)





SOMMAIRE



✓ Fonctionnement

- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes






Fonctionnement du centre de tri

DIP page 7










Fonctionnement de l'UVE

DIP page 8









SOMMAIRE

- ✓ Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- ✓ Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





Traitement et valorisation des déchets

DIP pages 12-23-25-33-40



<u>Unité de Valorisation Energétique</u> 524 449 tonnes d'ordures ménagères reçues

Valorisation

- 501 078 t incinérées
- 80 245 t de mâchefers valorisables soit 160 kg/tonne incinérée
- **8 584 t** de ferrailles valorisées en sortie de production et **1 449 t** de ferrailles récupérées dans les mâchefers sur plateforme IME
- 883 t de métaux non ferreux récupérés dans les mâchefers sur plateforme IME
- 993 203 t (soit 728 689 MWh) de vapeur vendue au CPCU soit 91 086 logements chauffés
- 86 709 MWh d'électricité produite dont 46 497 MWh vendu à RTE soit la consommation électrique (hors chauffage) de 5 813 habitants

Centre de tri 23 811 tonnes de collectes sélectives reçues

Valorisation

• 17 043 t de produit triés et évacués en filières soit 72% du tonnage entrant




Traitement et valorisation des déchets

DIP page 31



Centre de tri

- Taux d'utilisation moyen en 2017 : 95,8 % (92,8 % en 2016)
- Répartition des matières triées








Traitement et valorisation des déchets



Unité de Valorisation Energétique

Disponibilité des fours en 2017

- Four n°1: 89,5 % (90,8 % en 2016)
- Four n°2: 88,6 % (90,3 % en 2016)







Centre de tri Isséane Exemples en produits recyclés











Boules de pétanque, trottinettes, ...



Cartons







Boites à chaussures, cartons d'emballage, ...



Plastiques









PEHD: Pulls polaires, tuyaux, fibres de rembourrage, ...

PET: Bouteilles (« bottle to bottle »)



Briques alimentaires







Papier toilette, essuie-tout, ...





SOMMAIRE

- Présentation
- Fonctionnement
- ✓ Traitement et valorisation des déchets
- ✓ Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





TSI

Rejet gazeux

Traitement sec des fumées

Cheminée Elle est intégrée dans le bâtiment Injection réactifs (bicarbonate de sodium + coke de lignite) Silo Produits Sodiques Valorisation Résiduaires Catalyseur énergétique et électrique Electrofiltre Brûleur Filtre à Silo manches cendres Chaudière injection ammoniaque SYCTOM **Produits sodiques** Résiduaires recyclés à hauteur de 85% Four Ferrailles Mâchefers recyclées 14





Contrôle des rejets atmosphériques

Paramètres analysés en continu

- ✓ COT, CO, O₂, H₂O, SO₂, NOx, HCl, NH₃
- ✓ Poussières
- ✓ Débit, température

Paramètre analysé en semi-continu

Dioxines et furannes

Paramètres contrôlés tous les <u>trimestres</u> et <u>semestres</u>*

- ✓ Paramètres ci-dessus
- ✓ Dioxines et furanes, HF
- ✓ Métaux lourds



^{*}Les contrôles semestriels, réalisés par des laboratoires accrédités COFRAC, sont commandités par le Syctom en plus des exigences réglementaires

DIP page 43



Valeurs moyennes annuelles sur les 2 fours des paramètres contrôlés

TIRII-SITA				•			
CONCENTRATIONS MOYENNES DES PARAMETRES							
En mg/Nm 3 à 11 % d'O $_2$ sur gaz sec (*)							
PARAMETRES	Moyenne annuelle sur les analyses en continu	Moyenne annuelle sur les contrôles trimestriels + 2 semestrielles (Syctom) + 1 contrôle inopiné	Valeurs limites de l'arrêté d'exploite	30 min de l'arrêté			
Vitesse des gaz à l'émission (m/s)	30,18	30,63	> 15 m/s				
Poussières	0,66	0,58	10 (**)	30			
Acide chlorhydrique (HCl)	3,52	2,33	10 (**)	60			
Dioxyde de soufre (SO ₂)	3,09	3,53	50 (**)	200			
Monoxyde de carbone (CO)	4,14	4,97	50 (**)	150 (***)			
Oxydes d'azote (NO _X)	36,09	36,08	70 (**)	140			
Composés organiques totaux COT exprimés en équivalent carbone	0,15	0,47	10 (**)	20			
Acide fluorhydrique (HF)	-	0,03	1 (**)	4			
Ammoniac (NH ₃)	0,76	0,9	10 (**)	20			
Cadmium + Thallium (Cd + Tl)	-	0,0002	0,05				
Mercure (Hg)	-	0,0022		0,05			
Autres métaux lourds : Chrome + Arsenic + Manganèse + Cuivre + Nickel + Plomb + vanadium + Cobalt + Antimoine	-	0,0361	0,5				

(*) mg/Nm3 = milligramme par normal mètre cube de gaz (1 m3 de gaz dans les conditions normales de température et de pression, soit 273 kelvins ou 0 degré Celsius et 1,013 bar c'est à dire à la pression atmosphérique).

(**) Valeur limite d'émission en moyenne journalière

(***) Valeur limite sur la moyenne 10 min pour le CO





Dioxines et furanes

	Concentration moyenne en PCDD/F								
	en ng(*) I - TEQ (**).Nm³ à 11% O ₂ sec								
	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	1er SEM Syctom	2ème SEM Syctom	Seuil réglementaire		
FOUR 1	0,0107	0,0037	0,0057	0,0138	0,0032	0,0096	0,1000		
FOUR 2	0,0078	0,0033	0,0112	0,0117	0,0000	0,0140	0,1000		

SEUIL à 0.1 ng I-TEQ/Nm3 à 11%O2 sur sec

(*) ng = nanogramme soit un millième de millionième de gramme

(**) I-TEQ = Equivalence de toxicité (A chaque congénère est attribué un coefficient de toxicité, qui a été estimé en comparant l'activité du composé considéré à celle de la 2, 3, 7, 8 TCDD (tétrachlorodibenzo-p-dioxines). L'équivalent toxique d'un mélange de congénère est obtenu en sommant les teneurs de 17 composés les plus toxiques, multipliées par leurs coefficients de toxicité respectifs).


→ Moyenne annuelle sur les 2 lignes de 0,0079 ng I-TEQ/Nm³ soit plus de 10 fois plus faible que la valeur limite







Analyses mensuelles de dioxines et furanes par prélèvement semi-continu sur 2017









Bilan des dépassements des moyennes semi-horaires

Seuil à respecter : 60 heures par lignes								
	poussières	СОТ	CO	HCl	$S0_2$	NO_x	NH_3	Total
L1	1h	0h30	0h	2h	0h	0h30	1h30	4h30
L2	3h	2h	0h	2h30	0h	3h	6h	15h30

Respect de la limite réglementaire de 60h, pour chacune des 2 lignes

Actions correctives

Les dépassements en poussières et en COT sont essentiellement liés à des paramètres extérieurs (surpression dans le four due à des explosions de bouteilles de gaz).

Les dépassements en HCl viennent de problèmes d'injection de bicarbonate de sodium.

Fiabilisation du système d'injection du bicarbonate

Les dépassements en NH3 sont liés à des problèmes d'injection d'ammoniaque

Fiabilisation de la régulation de l'injection d'ammoniaque









Moyennes journalières sur l'année

Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » POUSSIERES

Toutes les moyennes journalières calculées sur 24h en 2017 sont en dessous des valeurs limites réglementaires.









DIP page 91



Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » COT









DIP page 92



Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » HCl











TSI

Rejet gazeux

Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » SO2













Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » NOx









DIP page 95




Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » CO








Suivi atmosphérique en continu: moyennes « jour » NH₃










TSI


Rejet gazeux








TSI TIRU-SITA














TSI

Rejet gazeux








TSI TIRU-SITA

Rejet gazeux








TSI TIRU-SITA

Rejet gazeux








TSI

Rejet gazeux









ménagers TSI

Rejet gazeux














TSI TIRU-SITA

Rejet gazeux








Rejet gazeux

Résultats Contrôles réglementaires 2017



9 métaux: Sb: antimoine, As: arsenic, Pb: plomb, Cr: chrome, Co: cobalt, Cu: cuivre, Mn: manganèse, Ni: nickel, V: vanadium






TSI

Rejet gazeux

Résultats Contrôles réglementaires 2017







TSI TIRU-SITA

Rejet gazeux

Flux des polluants atmosphériques

Substances	Flux limites total annuel (kg/an)	Flux (kg/an)	Flux en gramme par tonne incinérée	
Poussières	8 566	1483	2,960	
Acide chlorhydrique (HCl)	14 267	8581	17,124	
Dioxyde de soufre (SO ₂)	22 833	7201	14,371	
Monoxyde de carbone (CO)	85 600	9874	19,705	
Oxyde d'azote (NOx)	108 433	86655	172,938	
COT exprimés en carbone total	14 267	340	0,679	
Acide fluorhydrique (HF)	1 133	68,62	0,137	
Ammoniac (NH ₃)	28 533	1819	3,630	
Cadmium + Thallium (Cd + Tl)	113	0,6	0,001	
Mercure (Hg)	70	5,25	0,010	
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	857	87,3	0,174	
	Flux limites total annuel (mg/an)	Flux (mg/an)	Flux en gramme par tonne incinérée	
Dioxines et furanes	113	4,34	8,66E-09	






Rejet gazeux

Flux des polluants atmosphériques

Pourcentage de flux annuel 2017 rejeté par rapport au seuil











Rejet gazeux

Flux des polluants atmosphériques : dépassement journaliers

Sur les communs:

- Défaillance sur le circuit d'injection de bicarbonate de soude le 1er aout, entrainant un dépassement du flux global journalier de 1,47kg de HCl
- Défaillance sur le circuit d'injection de bicarbonate de sodium (bac d'alimentation à pales rotatives) le 5 septembre, entrainant un dépassement du flux global journalier de 21,03kg de HCl
- Défaut d'injection d'ammoniaque le 28 décembre, entrainant un dépassement du flux global journalier de 4,28kg de NOx sans dépassement de la VLE 30min (140 mg/Nm3)

Injection bicarbonate: distributeur







SOMMAIRE

TSI TIRU-SITA

- Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





- Dans le cadre du plan de surveillance environnementale du centre, trois méthodes de suivi des retombées atmosphériques sont mises en œuvre:
- les collecteurs de précipitations ou jauges Owen
- les prélèvements de mousses
- les prélèvements de lichens
- Ces trois méthodes sont normalisées.





DIP page 57



Campagne de mesures par jauges Owen (1)

- Surveillance réglementaire par collecteurs de précipitation de type jauge Owen
- Campagnes annuelles de 2 mois : du 05 septembre 2017 au 08 novembre 2017

• 13 sites de prélèvement en 2017 autour de l'installation dont 2 points témoins hors des zones d'influence de l'usine + 2 points du

réseau Airparif







DIP page 58


Campagne de mesures par jauges Owen (2)

Localisation des points de prélèvement

ISS LANE

Les points sont répartis selon deux axes de vents majoritaires





campagne de 2017 à Paris-Montsouris



DIP pages 59-60


Campagne de mesures par jauges Owen (3)
DIOXINES et FURANES

Localisation des dépôts de dioxines et furanes en pg I-TEQ/m²/jour

Pas de valeurs réglementaires pour les dépôts au sol de dioxines

Références BRGM (2011):

Typologie	Moyenne des dépôts atmosphériques totaux en PCDD/F (pg I-TEQ/m²/j)
Bruit de fond urbain et industriel	0 - 5
Impactée par l'activité anthropique	5 - 16
Proximité d'une source industrielle	> 16



Dépôts mesurés très inférieurs aux valeurs observées proche d'une source industrielle.

Minimum en J14 et J20 = 0,40 pg I-TEQ/m²/j

Maximum en J8 = 7,94 pg I-TEQ/m²/j





DIP page 60

Campagne de mesures par jauges Owen (4)
DIOXINES et FURANES

Comparaison des valeurs de dépôts en PCDD/F avec les campagnes précédentes

	PCDD/F en pg I-TEQ/m²/jour											
Année	2007 (état zéro)	à	11/2008 à 01/2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Moyenn e	4,09	3,09	3,10	1,21	7,24	1,11	0,71	0,61	0,81	1,96	0,86	1,37

2007 : point zéro, aucune usine d'incinération en activité dans le secteur

La moyenne des dépôts est en hausse par rapport à 2016, mais demeure inférieure aux premières années de surveillance et bien inférieure à celle de la campagne 2007

L'augmentation de 2017 est due à la forte hausse des dépôts du point J8 par rapport à 2016. Ce point présente des résultats très supérieurs aux autres mais il est aussi le plus éloigné de l'UVE.

ISSEANE n'est pas responsable d'une contamination par les dioxines et furanes






DIP page 62



Localisation des dépôts de métaux lourds (avec le zinc) en μg/m²/jour



Dépôts de métaux totaux (μg/m²/jour) mesurés sur les différents points de prélèvement



Pas de valeurs réglementaires limites européennes ou françaises pour les retombées de métaux . La valeur maximale est observée sur l'axe Nord-Est sur le point le plus éloigné de l'usine.

Minimum en J19= **44,61** μ g/m²/j

Maximum en J21 = **203,1** μ g/m²/j

48







Campagne de mesures par jauges Owen (6)
METAUX LOURDS

Evolution des métaux lourds hors zinc depuis 2007




Figure 33: Graphique représentant l'évolution des dépôts en métaux lourds hors zinc depuis 2007

Axe Sud-Ouest : baisse des dépôts totaux entre 2016 et 2017

Axe Nord-Est et points témoins : équivalence des dépôts entre 2016 et 2017



DIP page 63



Campagne de mesures par jauges Owen **2017**

Conclusions

Le fonctionnement de l'usine d'Issy-les Moulineaux n'entraîne pas de modification au niveau des dépôts en dioxines et furanes pour la campagne de mesures de 2017.

Les dépôts en métaux sont très variables, ils sont même dans certains cas ponctuellement élevés, mais les résultats ne permettent pas de mettre en évidence l'influence des émissions de l'usine d'Issy-les-Moulineaux en 2016, ce qui est conforme avec les résultats des années précédentes.







Campagne de mesures par les **mousses** et les **lichens** (1)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Surveillance de l'impact environnemental autour d'Isséane par 2 bio-indicateurs :

- ✓ mousses : indicateur passif annuel. En l'absence de racines, ces organismes tirent leur nutriment des dépôts atmosphériques. C'est une méthode européenne standardisée, normée
- ✓ **lichens** : indicateur renseignant sur les évolutions de fond. Intéressant, il est utilisé pour la mesure de la qualité de l'air



Mousse, Brachythecium rutabulum



Lichen, Xanthoria parietina



Lichen, Parmelia Sulcata






DIP pages 66-67




Campagne de mesures par les mousses et les lichens (2)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Localisation des points de prélèvement des mousses





Année 2017 Météo France Station Paris Montsouris

Stations	Localisation
Station 1	lle Saint- Germain
Station 2	Parc Suzanne Lenglen
Station 3	Parc Henri Barbusse
Station 4	Observatoire Meudon
Station 5 bis	Parc Sainte- Périne
Station 6	Musée Rodin – Meudon
Station 7	Avenue Georges Clemenceau -








Campagne de mesures par les mousses et les lichens (3)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Mousses: Retombées des dioxines et furanes

Concentrations de dioxines/furanes en équivalents de toxicité



Taux d'exposition aux vents	5,5 %	6,5 %	4,2 %	5,5 %	5,6 %	5,2 %	2,6 %
Distance à l'usine (km)	1,2	0,5	1,3	3,5	1,4	2,1	5,9

Aucun phénomène de retombées significatives n'est observé cette année sur l'ensemble des stations. Seules les stations 2 et 4 présentent une valeur plus marquée mais elles respectent largement le seuil de retombées.



DIP page 68




Campagne de mesures par les mousses et les lichens (4)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Mousses : Retombées des dioxines et furanes

Evolution des teneurs en dioxines/furanes dans les mousses depuis 2009



Valeurs de 2017 comparables aux résultats des précédentes années.

Le phénomène de retombées significatives observé en 2013 sur deux stations n'existe pas en 2017.







Campagne de mesures par les mousses et les lichens (5)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Mousses : Retombées des métaux lourds

- 12 campagnes réalisées autour d'ISSEANE de 2006 à 2017
- 13 métaux analysés :
 - 12 règlementaires (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
 - + le zinc
- Valeurs de référence issues du réseau « Mousses/Métaux » de l'ADEME








Campagne de mesures par les mousses et les lichens (6)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Mousses : Résultats des retombées des métaux lourds

- La comparaison des résultats aux seuils d'interprétation du réseau « Mousses/métaux » ne permet pas de mettre en avant un phénomène de retombées atmosphériques dans la zone d'étude.
- La majorité des teneurs est conforme aux valeurs représentatives d'un bruit de fond urbain.
- Comme en 2016, le Plomb sur la station 4 est au-dessus du seuil de retombées.








DIP pages 71-72




Campagne de mesures par les mousses et les lichens (7)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Localisation des stations de prélèvements lichens 2017





Année 2017 Météo France Station Paris Montsouris

La station 7 quinquies est la station témoin





TSI TIRU-SITA


Retombées atmosphériques

Campagne de mesures par les mousses et les lichens (8)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Retombées de dioxines/furanes lichens 2017

Concentrations de dioxines/furanes en équivalents de toxicité



- Valeurs de l'ordre de grandeur de la valeur de référence
- Pas de retombées significatives










Campagne de mesures par les mousses et les lichens (9)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

Retombées de dioxines/furanes lichens 2017

Evolution teneurs dioxines/furanes dans les lichens depuis 2006



Aucun dépôt significatif depuis 2006 observé sur les stations excepté sur la station 2 (Parc Suzanne Lenglen) en 2006 et 2009 qui a retrouvé depuis le niveau de la valeur de référence. Depuis 2010, stagnation autour de la valeur ubiquitaire.








Campagne de mesures par les mousses et les lichens (10)

Campagne d'analyse supplémentaire réalisée par le SYCTOM

- Les résultats présentent une homogénéité des concentrations sur l'ensemble des stations de mesure
- Cr et Cu plus marqués sur la station 4 bis et station témoin, ainsi que sur la station 5 bis pour le Cu, Hg et Sb. Cependant les valeurs restent inférieurs aux seuils de retombée






Figure 25. Concentrations en chrome (Cr) mesurées dans les lichens en 2017 (en mg/kg de MS)

Figure 27. Concentrations en cuivre (Cu) mesurées dans les lichens en 2017 (en mg/kg de MS)





Conclusion sur la biosurveillance

- > Pas d'impact environnemental relevé sur les mousses ou les lichens
- > Pas d'impact de l'UVE sur son environnement.





TSI TIRU-SITA

SOMMAIRE

- Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





Rejet en SEINE

Eau circuit de refroidissement du condenseur du Groupe Turbo-Alternateur (GTA)

<u>Paramètres mesurés en auto-surveillance par un contrôle continu</u> pH, débit, température, conductivité, chlore libre

Contrôles mensuels par un laboratoire accrédité COFRAC

MES Matière En Suspension = matières solides insolubles

DCO Demande Chimique en Oxygène = charge polluante de l'eau

AOX composés organiques halogénés = mesure de la qualité de l'eau

Contrôles trimestriels par un laboratoire accrédité COFRAC

pH, débit, température, conductivité, chlore libre résiduel, MES, DCO, AOX





Rejet aux EGOUTS

Eau de la station TER + effluents de neutralisation des eaux de régénération de la chaine déminée

Mesures en auto surveillance par un contrôle continu

température, pH, débit, COT

Mesures en auto surveillance par une analyse quotidienne

MES, DCO

Contrôle mensuel par un laboratoire accrédité COFRAC

débit, pH, température, MES, DBO5, DCO, hydrocarbures totaux, Pb, Hg, Tl, Cr, Cr6, Cu, Ni, Cd, As, Zn, Sn, CN libres, AOX, Fe+Al, fluorures, phosphore total, sulfates, N total

Contrôle semestriel par laboratoire accrédité COFRAC

dioxines et furanes, PCB, chlorures, DCO dure







Bilan annuel des contrôles réalisés par un laboratoire agrée

Rejets égouts					
Paramètre	Unité	Seuil réglementaire	Valeur moyenne des analyses 2017		
Dioxines et furannes	ng/L	0,3	0,0072		
métaux lourds totaux	mg/L	15	3,0638		
Chlorures	mg/L	2000 (valeur guide)	1585		
PCB	μg/l	0,4	0,035		
рН	-	entre 5,5 et 8,5	7,325		
MES	mg/L	600	15,1		
DCO	mg/L	2000	130,33		
DBO5	mg/L	800	67,29		
Azote total	mg/L	150	23,18		
Cyanures aisément libérables	mg/L	0,1	0,0050		
Hydrocarbures totaux	mg/L	5	0,05		
AOX	mg/L	1	0,17		
Fluorures	mg/L	15	0,34		
Sulfates	mg/L	400	107,17		
Phosphore total	mg/L	50	0,05		
Mercure et ses composés	mg/L	0,03	0,0003		
Cadmium et ses composés	mg/L	0,05	0,0005		
Arsenic et ses composés	mg/L	0,05	0,0006		
Plomb et ses composés	mg/L	0,20	0,0031		
Etain	mg/L	2	0,0025		
Fer + Alu	mg/L	5	1,424		
Chrome et ses composés	mg/L	0,50	0,0025		
Chrome hexavalent	mg/L	0,10	0,0025		
Cuivre et ses composés	mg/L	0,50	0,0052		
Nickel et ses composés	mg/L	0,50	0,0077		
Zinc et ses composés	mg/L	1,50	0,0113		
Thallium et ses composés	mg/L	0,05	0,0005		

Rejets Seine						
Paramètre	Unité	Seuil réglementaire	Valeur moyenne des analyses 2017			
рН	-	-	8,1			
Conductivité	μS/cm	-	576			
Chlore (mg/L)	mg/L	<0,1	<0,1			
AOX (mg/L)	mg/L	1	0,02			
MES (mg/L)	mg/L	-	10			
DCO (mg/L)	mg/L	-	6,7			

Analyses semestrielles
Analyses mensuelles







Bilan des dépassement des rejets aux EGOUTS

transmis tous les trimestres à la DRIEE

Contrôle réglementaire mensuel et trimestriel par laboratoire agréé

✓ un dépassement du seuil fixé à 5mg/L concernant la valeur de Fe+Al à 5,515mg/L

Contrôle par le laboratoire SEVESC

- 7 contrôles inopinés sur les rejets égout
- 2 visites techniques de la station TER
- ✓ 4 dépassement rapport DCO/DBO₅ (max=105,00 pour un seuil à 2,5).
- ✓ Cependant les valeurs de DCO et DBO₅ sont très inférieures aux seuils, avec respectivement une valeur de DCO de 115 mgO₂/L (pour un seuil de 2 000 mgO₂/L) et une valeur de DBO₅ de 43 mgO₂/L (pour un seuil à 800 mgO₂/L)









Bilan des dépassement des rejets aux EGOUTS

transmis tous les trimestres à la DRIEE

Contrôle continu exploitant

- ✓ 9 dépassements de température (max 32,4°C pour 30°C autorisé)
- ✓ 1 dépassement de volume rejeté (max 300,255m³ pour un seuil de 300m³) dû au temps de fermeture de la vanne de rejet aux égouts, 255 litres sont passées entre le moment de détection du volume maximal atteint et la fermeture









Bilan des dépassement des rejets en SEINE

Contrôle réglementaire mensuel et trimestriel par laboratoire agréé

✓ Aucun dépassement

Contrôle continu exploitant

- ✓ 18 dépassements sur les volumes journaliers d'eau de seine (max 360 531m3 pour un seuil fixé à 347 640m3/j), liés à une opération de maintenance nécessitant l'utilisation de 3 pompes de circulation d'eau
- ✓ Volume total d'eau de seine prélevé en 2017 s'élevant à 91 199 732m3 demeure inferieur au seuil de l'Arrêté Préfectoral fixé à 127 000 000m3





SOMMAIRE

- ✓ Présentation
- Fonctionnement
- ✓ Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- ✓ Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- ✓ Communication et information
- Annexes










Résidus solides

Bilan matière Centre de tri en 2017









Résidus solides

Bilan matière centre de tri en 2017

Déchets non valorisables par la chaine de tri

	Quantité (tonnes)	Pourcentage (%)
Collecte déclassée CS	27	0,11
Refus de tri CS	6 297	26,45

Pourcentages calculés à partir du tonnage entrant

CS

Collectes Sélectives

Refus de tri

Déchets inutilisables dans la chaine de tri (non recyclables par le tri sélectif)








Résidus solides

Bilan matière UVE en 2017







Résidus solides

DIP page 34



Production et évacuation de l'UVE en 2016 et 2017

		2016		2017		
		Quantité (t)	% par rapport au tonnage incinéré	Quantité (t)	% par rapport au tonnage incinéré	% 2017 par rapport 2016
OM incinérés		482134	100,00%	501078	100,00%	3,93%
Mâchefers valorisés		81359	16,87%	80245	16,01%	-1,37%
Dont extrait du mâchefer à l'IME:	Non ferreux valorisés	652	0,14%	883	0,18%	35,43%
	Ferrailles valorisées	1392	0,29%	1449	0,29%	4,09%
Mâchefers non valorisables		164	0,03%	180	0,04%	9,76%
Cendres volantes		11586	2,40%	12312	2,46%	6,27%
PSR valorisables		2130	0,44%	2251	0,45%	5,68%
PSR non valorisables		376	0,08%	397	0,08%	5,59%
Ferrailles valorisées		5822	1,21%	8584	1,71%	47,44%
Quantité sous-produits totale		101437	21,04%	103969	20,75%	2,50%
Quantité sous-produits valorisés		89311	18,52%	91080	18,18%	1,98%
Quantité sous -produits non valorisés		12126	2,52%	12889	2,57%	6,29%

% sous-produits non valorisés / quantité sous-produits totale au niveau UVE	12 %
% sous-produits valorisés / quantité sous-produits totale au niveau UVE	88 %





- ✓ Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- ✓ Développement durable
- ✓ Communication et information
- Annexes






Valorisation énergétique UVE

DIP page 39



Bilan 2017







- Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- ✓ Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes







Incident d'exploitation UVE 2017

UVE taux d'arrêt fortuit 2017 : **2,3%** (2016 : 1,2 %)

Principaux incidents

Sur la ligne 1 :

- Un arrêt fortuit du 28 mai au 2 juin suite à une fuite vapeur sur la chaudière. Nécessité de l'arrêt de la ligne pour réparation
- Un arrêt fortuit entre le 10 septembre et le 14 septembre, lié au blocage de plusieurs poussoirs d'alimentation en OM de la ligne → réparation complète des guidages des tables d'alimentation en combustible

Sur la ligne 2 :

Un arrêt fortuit entre le 20 et 29 octobre suite à la découverte d'une anomalie sur le fonctionnement du ventilateur de tirage de la ligne nécessitant une réparation

Sur le GTA:

► Entre le 10 et 18 novembre, GTA mis à l'arrêt suite à la découverte d'une fuite d'huile sur l'alternateur. Nécessité par la suite d'une expertise pour déterminer l'origine de la fuite, puis d'une réparation

En dehors des incidents, fonctionnement des fours entre 85 et 100% du régime nominal



Incident d'exploitation UVE 2017

Fuite vapeur : tubes chaudière





Intervention roue ventilateur de tirage







Incident d'exploitation UVE 2017

Fuite huile GTA: alternateur ouvert















Incident d'exploitation du centre de tri 2017

- > Aucun dysfonctionnement notable
- > Taux d'utilisation moyen sur l'année : **95,8 %** (2016 : 92,8 %)
- Débit moyen : 4,99 t/h (2016 : 5,05 t/h)





Détection radioactivité

- ❖ 30 déchets isolés suite aux déclenchements portiques de détection de la radioactivité.
- Principalement des déchets avec radioéléments à vie courte de type lode 131 ou Technétium 99 provenant vraisemblablement de traitements médicaux.
- Le déchet contenant du Radium 226 a été évacué par l'ANDRA





- Présentation
- ✓ Fonctionnement
- ✓ Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- ✓ Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





Modifications apportées à l'installation

DIP page 78



Modifications et optimisations UVE

- Remplacement d'un compresseur d'air comprimé
- Modification d'une partie du système de résine pour traitement de l'eau déminéralisée
- Maintenant refroidissement des barreaux de grilles de la ligne 1
- Modification du système de captation des ferrailles sur le circuit de traitement des mâchefers (passage à deux overband)
- Entretien d'un extracteur sur la ligne 1
- Changement d'une nappe de catalyseur du système de traitement des NOx de la ligne 1
- Contrôle du réseau électrique
- Maintenance préventive sur les électrofiltres, filtre à manche et injection bicarbonate et coke de la ligne 1 et de la ligne 2
- Protection de 50 m² de métallisation selon le procédé Castolin sur les lignes 1 et 2
- Connexion des pompes KSB (circulation d'eau de condensation de la vapeur) sur les système numérique de contrôle commande (supervision usine)





Modifications apportées à l'installation

DIP page 78

Modifications et optimisations centre de tri

 démantèlement de l'ancienne ligne de tri des objets encombrants et mise en service d'une ligne de secours pour l'alimentation de la chaine de tri

- installation d'un convoyeur de reprise des refus du crible pour renvoi vers la cabine de tri (entre 40 et 60% de valorisables dans ces refus)
- Remplacement d'un des 2 compresseurs par un modèle plus petit et moins énergivore adapté aux besoins de la ligne actuelle.







- ✓ Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- ✓ Communication et information
- Annexes





Développement Durable



Certification Qualité, Sécurité et Environnement

- ➤ L'UVE a renouvelé sa triple certification en mai 2017
- ➤ En 2017 le site Isséane s'est engagé dans une démarche d'amélioration des performances énergétiques selon la norme 50001 (obtenu en 2018)
- ➤ Le Centre de Tri a obtenu le renouvellement de sa triple certification en mars 2017







TSI TIRU-SITA

- Présentation
- Fonctionnement
- Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- Valorisation énergétique
- Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- Communication et information
- Annexes





Communication et sensibilisation



Visite organisée sur l'année sur RDV :

80 visites organisées en 2017, ½ journée chacune sur RDV dont une vingtaine concernant des délégations internationales

2 réunions de suivi de la charte environnementales les 21 avril et 15 novembre 2017

Sites internet

http://www.groupe-tiru.com http://www.syctom-paris.fr





MERCI DE VOTRE ATTENTION







DES QUESTIONS?





TSI TIRU-SITA

- Présentation
- Fonctionnement
- ✓ Traitement et valorisation des déchets
- Rejets gazeux
- Retombées atmosphériques
- Rejets liquides
- Résidus solides
- ✓ Valorisation énergétique
- ✓ Incidents d'exploitation
- Modifications apportées à l'installation
- Développement durable
- ✓ Communication et information
- Annexes








Annexes

Tonnages incinérés par rapport aux tonnages reçus

Evolution mensuelle du tonnage traité par l'UVE en 2017










Annexes

Centre de tri : Tonnages reçus par mois







Annexes

DIP page 5

Les chiffres clefs

Dossier d'Information Public 2017 - Isséane



✓ Niveau de performance

des rejets gazeux

✓ Valorisation énergétique La combustion des déchets municipaux permet, outre leur

élimination, de produire de la vapeur, utilisée sur le réseau de chauffage urbain, et de produire de l'électricité:

Vapeur vendue: 728 689 MWh, soit le chauffage de 91 086 logements

Electricité vendue: 46 497 MWh, soit la consommation électrique (hors chauffage) de 5 813 habitants

✓ Valorisation matière

88 % des sous produits émis par l'activité de traitement thermique des déchets sont valorisés:

Mâchefers: 80 245 tonnes produits et 99,8% Valorisés en technique routière

Métoux: 8 584 tonnes de ferrailles valorisées en aciéries et 2 332 tonnes de métaux ferreux et de non ferreux extraits de l'installation de maturation et d'élaboration


des mâchefer (IME).

PSR*: 85% recyclé dans le processus de fabrication du bicarbonate de soude

✓ Valorisation Centre De Tri

Le taux de valorisation matière s'élève à 71,7 %





 Produits Sodiques Résiduaires contenus dans les résidus dépuration des fumées

> Isséane obtient des résultats en matières de rejets gazeux très en deçà des exigences réglementaires.





TSI

Annexes

Schéma simplifiée de l'installation UVE

